


Link do produktu: <https://biuroparts.pl/pojemnik-na-tusz-ink-pad-maintenance-box-pochlaniacz-tuszu-do-drukarek-epson-l3210-l3211-l3216-l3218-l3230-l3250-l3251-l3256-l3260-l3266-l3270-l-p-5687.html>



POJEMNIK NA TUSZ , INK PAD , MAINTENANCE BOX , POCHŁANIACZ TUSZU DO DRUKAREK EPSON L3210 L3211 L3216 L3218 L3230 L3250 L3251 L3256 L3260 L3266 L3270 L

Cena brutto	25,83 zł
Cena netto	21,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-DUP-218766
Kod producenta	DUP-218766
Kod EAN	1749772
Kod producenta oryginalny	1749772 / 1830528

Opis produktu

- ET1810
- ET2710
- ET2711
- ET2712

-
- ET2714
 - ET2715
 - ET2720
 - ET2721
 - ET2726
 - ET2800
 - ET2810
 - ET2811
 - ET2812
 - ET2814
 - ET2815
 - ET2820
 - ET2821
 - ET2825
 - ET2826
 - ET4700
 - ET4800
 - L1110
 - L3100
 - L3110
 - L3111
 - L3150
 - L3160
 - L3165
 - L3166
 - L3200
 - L3201
 - L3203
 - L3205
 - L3206
 - L3207
 - L3208
 - L3209
 - L3210
 - L3211
 - L3213
 - L3215
 - L3216
 -
 - L3217
 - L3218
 - L3219
 - L3250

-
- L3251
 - L3253
 - L3255
 - L3256
 - L3257
 - L3258
 - L3259
 - L3260
 - L3261
 - L3263
 - L3265
 - L3266
 - L3267
 - L3268
 - L3269

zej

<https://drukparts.pl/p218716,wysylka-express-tusze-do-epson-103-komplet-zestaw-5-tuszy-do-drukarek-epson-l1110-l1210-l1250-l3100.html>

<https://drukparts.pl/p218643,wysylka-express-promocja-oryginalne-tusze-epson-103-komplet-zestaw-tuszy-epson-l1110-l1210-l1250.html>

UWAGA: Wymień ten pojemnik na tusz jeśli Twoja drukarka EPSON pokazuje komunikaty:

Błąd E-11 / Error E-11

Skończył się czas żywotności poduszki tuszu drukarki.

Okres eksploatacji poduszek wchłaniających tusz dobiega końca. Błąd przepełnienia licznika absorbera

The ink pad needs service

Brak wymiany pojemnika na tusz może spowodować zalanie i trwałe uszkodzenie drukarki.

Towar sprawdzony od wielu lat w profesjonalnych serwisach które od ponad 15 lat kupują u nas Części do drukarek, kopiarek, skanerów, ploterów, tonery i tusze.

Wymień część z naszej oferty i zapomnij o problemie ze swoim urządzeniem

Cena za 1 szt.

UWAGA: Po wymianie pochłaniacza tuszu należy zresetować licznik w drukarce programem serwisowym + kodem od **WICRESET.PL**

