

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 17:42

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/b5l36-67902-b5l36-67901-b5l36a-nowy-oryginalny-zespól-grzejny-fuser-unit-do-drukarek-z-serii-hp-color-laserjet-enterprise-m552-m553-m577-p-2211.html>



B5L36-67902 , B5L36-67901 , B5L36A - NOWY ORYGINALNY ZESPÓŁ GRZEJNY , FUSER UNIT DO DRUKAREK Z SERII HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M552 / M553 / M577

Cena brutto	982,77 zł
Cena netto	799,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-5074
Kod EAN	B5L36-67902 , B5L36A

Opis produktu

B5L36-67902 , B5L36-67901 , B5L36A - NOWY ORYGINALNY ZESPÓŁ GRZEJNY , FUSER UNIT DO DRUKAREK Z SERII HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M552 / M553 / M577