

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/cf065a-cf065-67901-nowy-oryginalny-zestaw-naprawczy-zespól-grzejny-rolki-do-drukarek-hp-laserjet-enterprise-m601-m602-m603-cf065-67901-p-1569.html>



CF065A , CF065-67901 -
NOWY ORYGINALNY
ZESTAW NAPRAWCZY
(ZESPÓŁ GRZEJNY +
ROLKI) DO DRUKAREK HP
LASERJET ENTERPRISE
M601 / M602 / M603 -
CF065-67901 ,

Cena brutto	1 597,77 zł
Cena netto	1 299,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-3653
Kod EAN	CF065-67901 , CF065A

Opis produktu

CF065A , CF065-67901 - NOWY ORYGINALNY ZESTAW NAPRAWCZY (ZESPÓŁ GRZEJNY + ROLKI) DO DRUKAREK HP LASERJET ENTERPRISE M601 / M602 / M603 - CF065-67901 , CF065A

