

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 06:12

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/d008ae001-d00v9p001-nowy-zespól-grzejny-fuser-unit-do-wszystkich-drukarek-z-serii-brother-hl-5580-hl-5585-hl-5590-hl-l5000-hl-l5100-hl-l5200-dcp-p-5694.html>



D008AE001 , D00V9P001 - NOWY ZESPÓŁ GRZEJNY , FUSER UNIT DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII BROTHER HL-5580 HL-5585 HL-5590 HL- L5000 HL-L5100 HL-L5200 DCP

Cena brutto	490,77 zł
Cena netto	399,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS- DUP-218776
Kod producenta	DUP-218776
Kod EAN	D008AE001 , D00V9P001
Kod producenta oryginalny	D008AE001 , D00V9P001

Opis produktu

D008AE001 , D00V9P001 - NOWY ZESPÓŁ GRZEJNY , FUSER UNIT DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII BROTHER HL-5580 HL-5585 HL-5590 HL-L5000 HL-L5100 HL-L5200 DCP-L5500 DCP-L5600 MFC-L5700 MFC-L6800 ...

WYMIENI JEŚLI TWOJA DRUKARKA MA PROBLEM Z PRAWIDŁOWYM WYDRUKIEM

FV

JAKOŚĆ

NOWY ZAMIENNIK

WYSYŁKA EXPRESS

PASUJE DO DRUKAREK:

BROTHER: MFC-L6902DW, MFC-L6900DW, MFC-L6800DW, MFC-L6750DW, MFC-L6702DW, MFC-L6700DW, MFC-L5902DW, MFC-L5900DW, MFC-L5850DW, MFC-L5802DW, MFC-L5800DW, MFC-L5755DW, MFC-L5750DW, MFC-L5702DW, MFC-L5700DW, MFC-L5700DN, MFC-8540DN, MFC-8535DN, MFC-8530DN, HL-L6402DW, HL-L6400DWT, HL-L6400DW, HL-L6300DWT, HL-L6300DW, HL-L6250DW, HL-L6250DN, HL-L6202DW, HL-L6200DWT, HL-L6200DW, HL-L5202DW, HL-L5200DWT, HL-L5200DW, HL-L5102DW, HL-L5100DNT, HL-L5100DN, HL-L5000D, HL-5595DN, HL-5590DN, HL-5585D, HL-5580D, DCP-L6600DW, DCP-L5652DN, DCP-L5650DN, DCP-L5602DN, DCP-L5600DN, DCP-L5502DN, DCP-L5500DN, DCP-L5500D,

KONICA MINOLTA: Bizhub 5020i, Bizhub 5000i, Bizhub 4020i, Bizhub 4000i