

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 01:52

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/d00c55001-d01ced001-nowy-zespól-grzejny-grzewczy-fuser-unit-grzałka-do-drukarek-brother-z-serii-dcp-l8410-hl-l8260-hl-l8360-hl-l9310-p-5707.html>



**D00C55001 / D01CED001
-> NOWY ZESPÓŁ GRZEJNY
/ GRZEW CZY , FUSER UNIT
, GRZAŁKA DO DRUKAREK
BROTHER Z SERII DCP-
L8410 , HL-L8260 , HL-
L8360 , HL-L9310**

Cena brutto	478,47 zł
Cena netto	389,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS- DUP-218825
Kod producenta	DUP-218825
Kod EAN	D00C55001 / D01CED001
Kod producenta oryginalny	D00C55001 / D01CED001

Opis produktu

D00C55001 / D01CED001 -> NOWY ZESPÓŁ GRZEJNY / ZESPÓŁ GRZEW CZY , FUSER UNIT , GRZAŁKA DO DRUKAREK BROTHER Z SERII DCP-L8410 , HL-L8260 , HL-L8360 , HL-L9310 , MFC-L8610 , MFC-L8690 , MFC-L8900 MFC-L9570

Pasuje do drukarek BROTHER:

Brother DCP-L8410CDW

Brother HL-L8260CDN

Brother HL-L8260CDW

Brother HL-L8360CDW

Brother HL-L8360CDWT

Brother HL-L9310CDW

Brother MFC-L8610CDW

Brother MFC-L8690CDW

Brother MFC-L8900CDW

Brother MFC-L9570CDW

FAKTURA VAT

TOWAR NOWY ZAPAKOWANY FABRYCZNIE

GWARANCJA JAKOŚCI

- Jakość

- Faktura VAT

- Gwarancja

- Bezpieczne pakowanie

- Towar sprawdzony od wielu lat w profesjonalnych serwisach

które od ponad 15 lat kupują u nas Części do drukarek, kopiarek, skanerów, ploterów, tonery i tusze.

- Zapytaj również o inne produkty -> email: sklep@drukparts.pl

Wymień część z naszej oferty i zapomnij o problemie ze swoim urządzeniem