

Dane aktualne na dzień: 07-10-2026 22:42

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/foia-do-regeneracji-fusera-drukarek-brother-hl-5440-5450-5470-6180-dcp-8110-8150-8152-8155-8157-8250-mfc-8510-8512-8515-8520-p-1818.html>



FOLIA DO REGENERACJI FUSERA DRUKAREK BROTHER HL 5440 / 5450 / 5470 / 6180 , DCP 8110 / 8150 / 8152 / 8155 / 8157 / 8250, MFC 8510 / 8512 / 8515 / 8520

Cena brutto	73,79 zł
Cena netto	59,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-LY5610001
Kod producenta	LY5610001
Kod EAN	LY5610001

Opis produktu

FOLIA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII BROTHER HL 5440 / 5450 / 5470 / 6180 , DCP 8110 / 8150 / 8152 / 8155 / 8157 / 8250 , MFC 8510 / 8512 / 8515 / 8520 / 8710 / 8712 / 8810 / 8812 / 8910 / 8912 / 8950 - LY5610001

+ GRATIS ORYGINALNY SPECJALNY SMAR DO FOLII METALICZNYCH

+ GRATIS RĘKAWICE SERWISOWE

+ JAKOŚĆ

+ FV

+ WYSYŁKA EXPRESS