

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/folia-do-regeneracji-zespolu-grzejnego-do-wszystkich-drukarek-z-serii-hp-laserjet-p2035-p2055-m401-m402-m403-m404-m405-m425-m426-m427-m428-m429-m304-m-p-2412.html>



FOLIA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII HP LASERJET P2035 P2055 M401 M402 M403 M404 M405 M425 M426 M427 M428 M429 M304 M

Cena brutto	23,36 zł
Cena netto	18,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-5449

Opis produktu

FOLIA ZESPOŁU GRZEJNEGO DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII HP P2035 / P2055 / M401 / M402 / M403 / M404 / M405 / M425 / M426 / M427 / M428 / M429 / M304 / M305 / M329 / P1566 / P1102 / P1606 / M1536 + ORYGINALNY SMAR GRATIS

+ GRATIS ORYGINALNY SMAR

+ GRATIS RĘKAWICE SERWISOWE

+ WYSYŁKA EXPRESS

+ GWARANCJA JAKOŚCI -> ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży części

UWAGA: Wymień jeśli folia w zespole grzejnym jest uszkodzona i występuje problem z prawidłowym oraz równomiernym wydrukiem w drukarce.

Każda folia zapakowana jest w foliowe zabezpieczenie + twarde fabryczne pudełko.

Nasze folie pakowane są bezpiecznie w karton a nie koperty bąbelkowe jak ma to często miejsce na portalach aukcyjnych.

- **Jakość**
- **Faktura VAT**
- **Bezpieczne pakowanie**

-
- **Szybka wysyłka z naszego magazynu w Polsce**

- **Towar sprawdzony od wielu lat w profesjonalnych serwisach**

które od ponad 15 lat kupują u nas Części do drukarek, kopiarek, skanerów, ploterów, tonery i tusze.

- **Zapytaj również o inne produkty -> email: sklep@drukparts.pl**

Wymień część z naszej oferty i zapomnij o problemie ze swoim urządzeniem