

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/folia-fusera-folia-do-zespolu-grzejnego-do-drukarek-brother-dcp-l5500-dcp-l5600-dcp-l5650-mfc-l5700-mfc-l5800-mfc-l5850-mfc-l5900-mfc-p-3285.html>



FOLIA FUSERA , FOLIA DO ZESPOŁU GRZEJNEGO DO DRUKAREK BROTHER DCP-L5500 / DCP-L5600 / DCP-L5650 , MFC-L5700 / MFC-L5800 / MFC-L5850 / MFC-L5900 / MFC-

Cena brutto	86,09 zł
Cena netto	69,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-6540

Opis produktu

FOLIA FUSERA , FOLIA GRZAŁKI , FOLIA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO DRUKAREK BROTHER Z SERII HL-5580 / HL-5585 / HL-5590 / HL-5595 / HL-L5000 / HL-L5100 / HL-L5102 / HL-L5200 / HL-L5202 / HL-L6200 / HL-L6202 / HL-L6250 / HL-L6300 / HL-L6400 / HL-L6402, DCP-L5500 / L5600 / L5650 , MFC-L5700 / L5800 / L5850 / L5900 / L6700 / L6750 / L6800 / L6900

+ GRATIS ORYGINALNY SMAR

+ GRATIS RĘKAWICE SERWISOWE

+ WYSYŁKA EXPRESS

+ JAKOŚĆ

+ FV