

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/folia-metaliczna-do-regeneracji-fusera-folia-grzałki-do-wszystkich-drukarek-z-serii-hp-laserjet-p1500-p1505-m1120-m1522-oryginalny-smar-do-f-p-1981.html>



FOLIA METALICZNA DO REGENERACJI FUSERA , FOLIA GRZAŁKI DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII HP LASERJET P1500 / P1505 / M1120 / M1522 + ORYGINALNY SMAR DO F

Cena brutto	49,19 zł
Cena netto	39,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-RM1-4209 , RM1-4729 , RM1-8073
Kod producenta	RM1-4209 , RM1-4729 , RM1-8073
Kod EAN	RM1-4209 , RM1-4729

Opis produktu

FOLIA METALICZNA DO REGENERACJI FUSERA , FOLIA GRZAŁKI DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII HP LASERJET P1500 / P1505 / M1120 / M1522 + ORYGINALNY SMAR DO FOLII METALICZNYCH

- + GRATIS ORYGINALNY SMAR DO FOLII METALICZNYCH
- + GRATIS RĘKAWICE SERWISOWE
- + WYSYŁKA EXPRESS
- + GRATIS PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA WYMIANY FOLII W ZESPOLE GRZEJNYM
- + GWARANCJA JAKOŚCI -> ponad 15 lat doświadczenia sprzedaży części

UWAGA: Wymień jeśli folia w zespole grzejnym jest uszkodzona i występuje problem z prawidłowym oraz równomiernym wydrukiem w drukarce.

Każda folia zapakowana jest w foliowe zabezpieczenie + twarde fabryczne pudełko .

Nasze folie pakowane są bezpiecznie w karton a nie koperty bąbelkowe jak ma to często miejsce na portalach aukcyjnych.

- Jakość

-
- Faktura VAT

- Bezpieczne pakowanie

- Szybka wysyłka z naszego magazynu w Polsce

- Towar sprawdzony od wielu lat w profesjonalnych serwisach

które od ponad 15 lat kupują u nas Części do drukarek, kopiarek, skanerów, ploterów, tonery i tusze.

- Zapytaj również o inne produkty -> email: sklep@drukparts.pl

Wymień część z naszej oferty i zapomnij o problemie ze swoim urządzeniem