


Link do produktu: <https://biuroparts.pl/gumowa-folia-nie-glowna-teflonowa-przy-walku-dociskowym-do-zespołu-grzejnego-do-wszystkich-drukarek-z-serii-hp-color-laserjet-m377-m452-m454-m-p-5478.html>



GUMOWA FOLIA (NIE GŁÓWNA TEFLONOWA) PRZY WAŁKU DOCISKOWYM DO ZESPOŁU GRZEJNEGO DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII HP COLOR LASERJET M377 / M452 / M454 / M

Cena brutto	86,09 zł
Cena netto	69,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-DUP-5490
Kod producenta	DUP-5490
Kod producenta oryginalny	FFS-RM2-6435 , FFS-RM2-6436

Opis produktu

GUMOWA FOLIA (NIE GŁÓWNA TEFLONOWA) PRZY WAŁKU DOCISKOWYM DO ZESPOŁU GRZEJNEGO DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII HP COLOR LASERJET M377 / M452 / M454 / M477 / M479 - FFS-RM2-6435 , FFS-RM2-6436

UWAGA --> NIE JEST TO GŁÓWNA FOLIA TEFLONOWA DO TYCH MODELI DRUKAREK --> JEST TO FOLIA OZNACZONA NA ZDJĘCIU

Przed zakupem należy sprawdzić dokładnie wszystkie podzespoły w fuserze pod kątem uszkodzeń

UWAGA --> ZE WZGLĘDU NA PROBLEMATYCZNOŚĆ W REGENERACJI TYCH MODELI FUSERÓW ORAZ ICH DZIAŁANIA TOWAR NIE PODLEGA GWARANCJI
--->WYMIANA NA WŁASNE RYZYKO
---> OTRZYMUJĄ PAŃSTWO FABRYCZNIE NOWĄ FOLIE NA KTÓRĄ NIE UDZIELAMY GWARANCJI