

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 02:07

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/les911001-nowy-oryginalny-zespol-grzejny-fuser-unit-do-drukarek-brother-dcp-1510-dcp-1511-dcp-1512-dcp-1518-mfc-1810-mfc-1811-mfc-1813-p-2765.html>



LES911001 - NOWY ORYGINALNY ZESPÓŁ GRZEJNY , FUSER UNIT DO DRUKAREK BROTHER DCP-1510 / DCP-1511 / DCP-1512 / DCP-1518 , MFC-1810 / MFC-1811 / MFC-1813

Cena brutto	451,41 zł
Cena netto	367,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-5954
Kod EAN	LES911001

Opis produktu

LES911001 - NOWY ORYGINALNY ZESPÓŁ GRZEJNY , FUSER UNIT DO DRUKAREK BROTHER DCP-1510 / DCP-1511 / DCP-1512 / DCP-1518 , MFC-1810 / MFC-1811 / MFC-1813 / MFC-1815 / MFC-1818