

Dane aktualne na dzień: 07-10-2026 19:13

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/mk-3160-mk3160-1702t98nl0-nowy-oryginalny-zestaw-naprawczy-zespol-grzejny-beben-developer-rolki-do-drukarek-kyocera-ecosys-p3045dn-p30-p-3281.html>



MK-3160 , MK3160 , 1702T98NL0 - NOWY ORYGINALNY ZESTAW NAPRAWCZY (ZESPÓŁ GRZEJNY , BĘBEN , DEVELOPER , ROLKI) DO DRUKAREK KYOCERA ECOSYS P3045DN , P30

Cena brutto	1 474,77 zł
Cena netto	1 199,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-6534

Opis produktu

MK-3160 , MK3160 , 1702T98NL0 - NOWY ORYGINALNY ZESTAW NAPRAWCZY (ZESPÓŁ GRZEJNY , BĘBEN , DEVELOPER , ROLKI) DO DRUKAREK KYOCERA ECOSYS P3045DN , P3045dn/KL3 , P3050DN , P3055DN , P3060DN

ZESTAW NA 300 000 STRON

FV

JAKOŚĆ