


Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 06:55

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/nowa-oryginalna-panewka-rolki-wyjsciowej-bushing-shaft-delivery-roller-do-drukarek-hp-laserjet-p3015-m521-m525-p-2456.html>



NOWA ORYGINALNA PANEWKA ROLKI WYJŚCIOWEJ , BUSHING SHAFT DELIVERY ROLLER DO DRUKAREK HP LASERJET P3015 / M521 / M525

Cena brutto	11,06 zł
Cena netto	8,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-RC2-8468
Kod producenta	RC2-8468
Kod EAN	RC2-8468

Opis produktu

NOWA ORYGINALNA PANEWKA ROLKI WYJŚCIOWEJ , BUSHING SHAFT DELIVERY ROLLER DO DRUKAREK HP LASERJET P3015 / M521 / M525