

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 05:08

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/nowy-oryginalny-zespol-grzejny-zespol-grzewczy-fuser-unit-do-drukarek-brother-mfc-l3745cdw-mfc-l3750cdw-mfc-l3770cdw-jakosc-fv-p-3488.html>



NOWY ORYGINALNY ZESPÓŁ GRZEJNY , ZESPÓŁ GRZEW CZY , FUSER UNIT DO DRUKAREK BROTHER MFC-L3745CDW / MFC- L3750CDW / MFC- L3770CDW - JAKOŚĆ , FV

Cena brutto	675,27 zł
Cena netto	549,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-D0135Y001
Kod producenta	D0135Y001
Kod EAN	D0135Y001

Opis produktu

NOWY ORYGINALNY ZESPÓŁ GRZEJNY , ZESPÓŁ GRZEW CZY , FUSER UNIT DO DRUKAREK BROTHER MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW

Wymień zespół grzejny jeśli masz problemy z jakością wydruku w swojej drukarce