

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 00:22

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/nowy-oryginalny-zespol-grzejny-zespol-grzewczy-fuser-unit-do-drukarek-hp-laserjet-m501-m506-m507-m527-m528-rm2-5692-rm2-2586-p-5472.html>



NOWY ORYGINALNY ZESPÓŁ GRZEJNY , ZESPÓŁ GRZEW CZY , FUSER UNIT DO DRUKAREK HP LASERJET M501 / M506 / M507 / M527 / M528 - RM2-5692 , RM2-2586

Cena brutto	798,27 zł
Cena netto	649,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-DUP-5345
Kod producenta	DUP-5345
Kod EAN	RM2-5692 , RM2-2586
Kod producenta oryginalny	RM2-5692 , RM2-2586

Opis produktu

NOWY ORYGINALNY ZESPÓŁ GRZEJNY , ZESPÓŁ GRZEW CZY , FUSER UNIT DO DRUKAREK HP LASERJET M501 / M506 / M507 / M527 / M528 - RM2-5692 , RM2-2586