

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/oryginalny-pojemnik-na-tusz-gabki-plastik-absorber-ink-pad-maintenance-box-do-drukarek-epson-l360-l365-l366-l382-l386-l455-l458-l486-l3050-l-p-5647.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ORYGINALNY POJEMNIK NA
TUSZ , GĄBKİ + PLASTIK ,
ABSORBER , INK PAD ,
MAINTENANCE BOX DO
DRUKAREK EPSON L360
L365 L366 L382 L386 L455
L458 L486 L3050 L

Cena brutto	34,44 zł
Cena netto	28,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS- DUP-218662
Kod producenta	DUP-218662
Kod EAN	1577649 , 1627961
Kod producenta oryginalny	1577649 , 1627961

Opis produktu

POLECAMY TUSZE - linki do zakupu poniżej

<https://drukparts.pl/p218717.promocja-tusze-do-epson-664-komplet-zestaw-tuszy-664-do-drukarek-epson-l100-l110-l120-l130-l132.html>

<https://drukparts.pl/p216334.oryginalne-tusze-epson-664-komplet-tuszy-664-do-drukarek-epson-l100-l110-l120-l130-l132-l200-l210.html>

UWAGA: Wymień ten pojemnik na tusz jeśli Twoja drukarka EPSON pokazuje komunikaty:

Błąd E-11 / Error E-11

Skończył się czas żywotności poduszki tuszu drukarki.

Okres eksploatacji poduszek wchłaniających tusz dobiega końca. Błąd przepelnienia licznika absorbera

The ink pad needs service

Brak wymiany pojemnika na tusz może spowodować zalanie i trwałe uszkodzenie drukarki.

Kupujesz 100 % nowy Oryginalny Pojemnik na tusz EPSON w polskiej firmie specjalizującej się w sprzedaży części serwisowych.

Towar sprawdzony od wielu lat w profesjonalnych serwisach które od ponad 15 lat kupują u nas Części do drukarek, kopiarek, skanerów, ploterów, tonery i tusze.

Wymień część z naszej oferty i zapomnij o problemie ze swoim urządzeniem

Cena za 1 szt.

UWAGA: Po wymianie pochłaniacza tuszu należy zresetować licznik w drukarce programem serwisowym **WICRESET.PL**

