


Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 01:30

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/pojemnik-na-tusz-ink-pad-maintenance-box-pochlaniacz-tuszu-do-drukarek-epson-et1810-et2710-et2711-et2712-et2714-et2715-et2720-et2721-et2726-et28-p-5688.html>



POJEMNIK NA TUSZ , INK PAD , MAINTENANCE BOX , POCHŁANIACZ TUSZU DO DRUKAREK EPSON ET1810 ET2710 ET2711 ET2712 ET2714 ET2715 ET2720 ET2721 ET2726 ET28

Cena brutto	25,83 zł
Cena netto	21,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-DUP-218767
Kod producenta	DUP-218767
Kod EAN	1749772
Kod producenta oryginalny	1749772 / 1830528

Opis produktu

- ET1810
- ET2710
- ET2711
- ET2712

-
- ET2714
 - ET2715
 - ET2720
 - ET2721
 - ET2726
 - ET2800
 - ET2810
 - ET2811
 - ET2812
 - ET2814
 - ET2815
 - ET2820
 - ET2821
 - ET2825
 - ET2826
 - ET4700
 - ET4800
 - L1110
 - L3100
 - L3110
 - L3111
 - L3150
 - L3160
 - L3165
 - L3166
 - L3200
 - L3201
 - L3203
 - L3205
 - L3206
 - L3207
 - L3208
 - L3209
 - L3210
 - L3211
 - L3213
 - L3215
 - L3216
 -
 - L3217
 - L3218
 - L3219
 - L3250

-
- L3251
 - L3253
 - L3255
 - L3256
 - L3257
 - L3258
 - L3259
 - L3260
 - L3261
 - L3263
 - L3265
 - L3266
 - L3267
 - L3268
 - L3269

zej

<https://drukparts.pl/p218716,wysylka-express-tusze-do-epson-103-komplet-zestaw-5-tuszy-do-drukarek-epson-l1110-l1210-l1250-l3100.html>

<https://drukparts.pl/p218643,wysylka-express-promocja-oryginalne-tusze-epson-103-komplet-zestaw-tuszy-epson-l1110-l1210-l1250.html>

UWAGA: Wymień ten pojemnik na tusz jeśli Twoja drukarka EPSON pokazuje komunikaty:

Błąd E-11 / Error E-11

Skończył się czas żywotności poduszki tuszu drukarki.

Okres eksploatacji poduszek wchłaniających tusz dobiega końca. Błąd przepełnienia licznika absorbera

The ink pad needs service

Brak wymiany pojemnika na tusz może spowodować zalanie i trwałe uszkodzenie drukarki.

Towar sprawdzony od wielu lat w profesjonalnych serwisach które od ponad 15 lat kupują u nas Części do drukarek, kopiarek, skanerów, ploterów, tonery i tusze.

Wymień część z naszej oferty i zapomnij o problemie ze swoim urządzeniem

Cena za 1 szt.

UWAGA: Po wymianie pochłaniacza tuszu należy zresetować licznik w drukarce programem serwisowym + kodem od **WICRESET.PL**

