


Link do produktu: <https://biuroparts.pl/pojemnik-na-tusz-ink-pad-maintenance-box-pochlaniacz-tuszu-do-drukarek-epson-l1110-l1210-l1230-l1250-l1270-l3100-l3101-l3110-l3115-l3116-l3150-l-p-5686.html>



## POJEMNIK NA TUSZ , INK PAD , MAINTENANCE BOX , POCHŁANIACZ TUSZU DO DRUKAREK EPSON L1110 L1210 L1230 L1250 L1270 L3100 L3101 L3110 L3115 L3116 L3150 L

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Cena brutto               | <b>25,83 zł</b>             |
| Cena netto                | <b>21,00 zł</b>             |
| Numer katalogowy          | <b>DRUKPARTS-DUP-218765</b> |
| Kod producenta            | <b>DUP-218765</b>           |
| Kod EAN                   | <b>1749772</b>              |
| Kod producenta oryginalny | <b>1749772 / 1830528</b>    |

### Opis produktu

- ET1810
- ET2710
- ET2711
- ET2712

- 
- ET2714
  - ET2715
  - ET2720
  - ET2721
  - ET2726
  - ET2800
  - ET2810
  - ET2811
  - ET2812
  - ET2814
  - ET2815
  - ET2820
  - ET2821
  - ET2825
  - ET2826
  - ET4700
  - ET4800
  - L1110
  - L3100
  - L3110
  - L3111
  - L3150
  - L3160
  - L3165
  - L3166
  - L3200
  - L3201
  - L3203
  - L3205
  - L3206
  - L3207
  - L3208
  - L3209
  - L3210
  - L3211
  - L3213
  - L3215
  - L3216
  - 
  - L3217
  - L3218
  - L3219
  - L3250

- 
- L3251
  - L3253
  - L3255
  - L3256
  - L3257
  - L3258
  - L3259
  - L3260
  - L3261
  - L3263
  - L3265
  - L3266
  - L3267
  - L3268
  - L3269

zej

<https://drukparts.pl/p218716,wysylka-express-tusze-do-epson-103-komplet-zestaw-5-tuszy-do-drukarek-epson-l1110-l1210-l1250-l3100.html>

<https://drukparts.pl/p218643,wysylka-express-promocja-oryginalne-tusze-epson-103-komplet-zestaw-tuszy-epson-l1110-l1210-l1250.html>

**UWAGA:** Wymień ten pojemnik na tusz jeśli Twoja drukarka EPSON pokazuje komunikaty:

**Błąd E-11 / Error E-11**

Skończył się czas żywotności poduszki tuszu drukarki.

Okres eksploatacji poduszek wchłaniających tusz dobiega końca. Błąd przepełnienia licznika absorbera

The ink pad needs service

Brak wymiany pojemnika na tusz może spowodować zalanie i trwałe uszkodzenie drukarki.

Towar sprawdzony od wielu lat w profesjonalnych serwisach które od ponad 15 lat kupują u nas Części do drukarek, kopiarek, skanerów, ploterów, tonery i tusze.

Wymień część z naszej oferty i zapomnij o problemie ze swoim urządzeniem

Cena za 1 szt.

**UWAGA:** Po wymianie pochłaniacza tuszu należy zresetować licznik w drukarce programem serwisowym + kodem od **WICRESET.PL**

