

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/promocja-oryginalna-glowica-kolorowa-canon-g1420-g1430-g2420-g2430-g3420-g3430-g5040-g5050-g6040-g6050-g7040-g7050-g1460-g2460-g2470-g3460-g347-p-4657.html>



PROMOCJA -->
ORYGINALNA GŁOWICA
KOLOWA CANON G1420
G1430 G2420 G2430
G3420 G3430 G5040
G5050 G6040 G6050
G7040 G7050 G1460
G2460 G2470 G3460 G347

Cena brutto	159,90 zł
Cena netto	130,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-QY6-8037
Kod producenta	QY6-8037

Opis produktu

PROMOCJA --> NOWA ORYGINALNA GŁOWICA KOLOWA CANON G1420 G1430 G2420 G2430 G3420 G3430 G5040 G5050 G6040 G6050 G7040 G7050 G1460 G2460 G2470 G3460 G3470 G5000 G7000 GM2040 GM2000 GM4040 GM4000 - QY6-8037

+ GRATIS RĘKAWICE SERWISOWE

• Rodzaj produktu - Głowica	
• Typ produktu - Oryginał CANON	
• Kolor - Kolorowa - Color	

- | |
|---|
| |
| |
| <ul style="list-style-type: none">• Gwarancja - Producenta - przy zachowaniu wymagań producenta |
| Stan - Produkt nowy oryginalny i zapakowany fabrycznie |
| |

FAKTURA VAT

NOWA ORYGINALNA GŁOWICA CANON -> ZAPAKOWANA FABRYCZNIE PRZEZ PRODUCENTA

WYSYŁKA EXPRESS

Wymień jeśli w drukarce wystąpi kod błędu 1431 1432 lub jakość wydruku nie poprawi się po czynnościach konserwacyjnych, np. czyszczeniu, przepłukowaniu atramentem

PASUJE DO DRUKAREK CANON:

UWAGA --> Fabrycznie zapakowana nowa oryginalna głowica CANON przeznaczona do wymiany w serwisie drukarek.

Producent a tym samym pośrednik nie udziela gwarancji jeśli produkt nie jest montowany z oryginalnymi tuszami w autoryzowanym serwisie CANON.

UWAGA! - Głowice są nowe oryginalne i 100% sprawne, ale polityka producenta dotycząca głowic drukujących od wielu lat stanowi iż na głowicę nie jest udzielana gwarancja, możliwość reklamacji i rękojmi jeśli montaż nie jest przeprowadzony przez autoryzowanego partnera.

Prosimy o przemyślane zakupy ponieważ głowice po rozpakowaniu z oryginalnego opakowania oraz montażu w drukarce nie podlegają zwrotowi i reklamacji.

Osobiście sugerujemy wymieniać je tylko i wyłącznie wtedy gdy mamy pewność, że uszkodzona jest tylko głowica, np. w wypadku zapchania, gdzie wydruk jest bardzo słabej jakości ale jednak pojawia się na kartce. Wtedy można wykluczyć inne uszkodzenia i wymiana głowicy przywróci sprzęt do drukowania.

W wypadku gdy na kartce nie pojawia się nawet ślad tuszu, jest duże prawdopodobieństwo, że oprócz głowicy, uszkodzona jest także taśma oraz elektroniczna płyta główna.

W tym wypadku wymiana głowicy nie przyniesie żadnego efektu.