

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/promocja-t04d1-t04d100-premium-maintenance-box-pojemnik-na-tusz-do-drukarek-epson-m3180-m3170-m3140-m3100-m2170-m2140-m2100-m1190-m1180-m117-p-5704.html>



PROMOCJA -->T04D1 / T04D100 -> PREMIUM MAINTENANCE BOX , POJEMNIK NA TUSZ DO DRUKAREK EPSON M3180 M3170 M3140 M3100 M2170 M2140 M2100 M1190 M1180 M117

Cena brutto	36,89 zł
Cena netto	29,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS- DUP-218819
Kod producenta	DUP-218819
Kod EAN	C13T04D100 / T04D100
Kod producenta oryginalny	T04D1 / C13T04D100 / T04D100

Opis produktu

- Epson EcoTank ET-2700
- Epson EcoTank ET-2750

-
- Epson EcoTank ET-2751
 - Epson EcoTank ET-2756
 - Epson EcoTank ET-3700
 - Epson EcoTank ET-3750
 - Epson EcoTank ET-4750
 - Epson EcoTank M1100
 - Epson EcoTank M1100
 - Epson EcoTank M1120
 - Epson EcoTank M1140
 - Epson EcoTank M1170
 - Epson EcoTank M1180
 - Epson EcoTank M1190
 - Epson EcoTank M2100
 - Epson EcoTank M2140
 - Epson EcoTank M2170
 - Epson EcoTank M3100
 - Epson EcoTank M3140
 - Epson EcoTank M3170
 - Epson EcoTank M3180
 - Epson Expression Home XP5100
 - Epson Expression Home XP5105
 - Epson Expression Home XP5115
 - Epson WorkForce WF-2800 Series
 - Epson WorkForce WF-2860
 - Epson WorkForce WF-2865
 - Epson L4150 - **Wymaga kasowania licznika w drukarce programem WICRESET**
 - Epson L4160 - **Wymaga kasowania licznika w drukarce programem WICRESET**
 - Epson L6160
 - Epson L6170
 - Epson L6190
 - Epson L6260
 - Epson L6270
 - Epson L6460
 - Epson L6490
 - Epson L14150

Wymiana pojemnika na zużyty atrament Epson (Maintenance BOX)

W trakcie użytkowania, drukarka co pewien czas czyści głowicę.

Zużyty atrament jest zbierany właśnie w pojemniku na tusz

Częstotliwość wymiany pojemnika, zależy od ilości drukowania.

--> Wymień gdy Twoja drukarka pokazuje komunikat Replace Maintenance box T04D1 / Wymień pojemnik na zużyty tusz T04D1

Wymiana modułu konserwacyjnego

~~Podczas niektórych cykli drukowania, moduł konserwacyjny drukarki jest skonstruowany w taki sposób, że przestaje drukować, gdy pojemność pojemnika na atrament jest zbyt niska. W tym czasie drukarka może wyświetlić komunikat o błędach lub ostrzeżenie. Jest to element, który może być wymieniony przez użytkownika. Za, że drukarka nie działa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.~~