

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/qy5-0558-nowy-oryginalny-ink-absorber-pampers-pochlaniacz-gabki-na-tusz-absorber-tuszu-do-drukarek-canon-g1000-g1400-g2000-g2400-g30-p-2432.html>



QY5-0558 - NOWY ORYGINALNY INK ABSORBER , PAMPERS , POCHŁANIACZ , GĄBKI NA TUSZ , ABSORBER TUSZU DO DRUKAREK CANON G1000 / G1400 / G2000 / G2400 / G30

Cena brutto	30,74 zł
Cena netto	24,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-QY5-0558
Kod producenta	QY5-0558
Kod EAN	QY5-0558

Opis produktu

QY5-0558 - NOWY ORYGINALNY INK ABSORBER , PAMPERS , POCHŁANIACZ , GĄBKI NA TUSZ , ABSORBER TUSZU DO DRUKAREK CANON G1000 / G1400 / G2000 / G2400 / G3000 / G3400 / G4000 ... - error 5B00

+ GRATIS PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA WYMIANY

UWAGA: Wymień jeśli Twoja drukarka pokazuje błąd / error przepełnienia pojemnika na tusz --> błąd 5B00 (Error 5B00)

Pasuje do modeli Canon:

Canon Pixma G1000 G1001

Canon Pixma G1100 G1200 G1300

Canon Pixma G1400 G1401

Canon Pixma G1500 G1501 G1800 G1900

Canon Pixma G2000 G2001 G2002

Canon Pixma G2100 G2200 G2210 G2245

Canon Pixma G2400 G2401
Canon Pixma G2500 G2501 G2540
Canon Pixma G2800 G2840 G2900
Canon Pixma G3000 G3001 G3040
Canon Pixma G3100 G3102 G3140 G3200 G3240
Canon Pixma G3400 G3401
Canon Pixma G3501 G3540 G3600 G3800 G3900
Canon Pixma G4000
Canon Pixma G4100 G4102 G4200
Canon Pixma G4400
Canon Pixma G4500 G4600 G4800 G4900

Komplet gąbek do wymiany w drukarkach Canon jak powyżej

(Error 5B00)

błąd 5B00

Jeśli nie jesteś pewny czy pasuje do Twojego modelu drukarki porównaj z naszym zdjęciem lub zapytaj na email sklep@drukparts.pl

UWAGA: Po wymianie pochłaniacza tuszu należy zresetować licznik w drukarce programem serwisowym **WICRESET.PL**

**Potrzebujesz tusze do swojej drukarki ?
Możemy wysłać razem z absorberem.
Podaj nam swój model drukarki w uwagach zamówienia.**