

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 08:00

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/sprezyna-flagi-czujnika-papieru-samsung-ml-2150-2151-2152-2550-2551-2552-3050-3051-3471-3560-3561-4050-4051-4551-5010-50-p-1387.html>



SPRĘŻYNA FLAGI CZUJNIKA PAPIERU SAMSUNG ML 2150 / 2151 / 2152 / 2550 / 2551 / 2552 / 3050 / 3051 / 3471 / 3560 / 3561 / 4050 / 4051 / 4551 / 5010 / 50

Cena brutto	12,92 zł
Cena netto	10,50 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-3224
Kod EAN	JC61-70903A

Opis produktu

SPRĘŻYNA FLAGI CZUJNIKA PAPIERU SAMSUNG ML 2150 / 2151 / 2152 / 2550 / 2551 / 2552 / 3050 / 3051 / 3471 / 3560 / 3561 / 4050 / 4051 / 4551 / 5010 / 5012 / 5050 / 7000 / 7300, SCX 5135 / 5235 / 5330 / 5530 / 5535 / 5635 / 5835 / 5935, XEROX 3420 / 3425 / 3450
- JC61-70903A