

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/super-cena-d008ae001-d00v9p001-oryginalny-zespol-grzejny-fuser-do-drukarek-brother-hl-5580-hl-5585-hl-5590-hl-l5000-hl-l5100-hl-l5200-dcp-l55-p-2417.html>



SUPER CENA ->
D008AE001 , D00V9P001 -
ORYGINALNY ZESPÓŁ
GRZEJNY , FUSER DO
DRUKAREK BROTHER
HL-5580 HL-5585 HL-5590
HL-L5000 HL-L5100 HL-
L5200 DCP-L55

Cena brutto	670,35 zł
Cena netto	545,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-D008AE001 , D00V9P001
Kod producenta	D008AE001 , D00V9P001
Kod EAN	D008AE001 , D00V9P001

Opis produktu

SUPER CENA -> D008AE001 , D00V9P001 - ORYGINALNY ZESPÓŁ GRZEJNY , FUSER DO DRUKAREK BROTHER HL-5580 HL-5585 HL-5590 HL-L5000 HL-L5100 HL-L5200 DCP-L5500 DCP-L5600 MFC-L5700 MFC-L6800 ..

WYMIENI JEŚLI TWOJA DRUKARKA MA PROBLEM Z PRAWIDŁOWYM WYDRUKIEM

FAKTURA VAT

JAKOŚĆ

WYSYŁKA EXPRESS

GWARANCJA PRODUCENTA

PASUJE DO DRUKAREK BROTHER JAK PONIŻEJ

DCP-L5500D
DCP-L5500DN
DCP-L5600DN
DCP-L5650DN
HL-L5000D
HL-L5100DN
HL-L5100DNT
HL-L5200DW
HL-L5200DWT
HL-5580D
HL-5585D
HL-5590DN
MFC-L5700DN
MFC-L5750DW
MFC-L5755DW
MFC-L5800DW
MFC-L5900DW
MFC-8530DN
MFC-8535DN
MFC-8540DN