

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/walek-dociskowy-fusera-do-drukarek-brother-dcp-l5500-dcp-l5600-dcp-l5650-mfc-l5700-mfc-l5800-mfc-l5850-mfc-l5900-mfc-l6700-mfc-l6750-p-5470.html>



WAŁEK DOCISKOWY FUSERA DO DRUKAREK BROTHER DCP-L5500 / DCP- L5600 / DCP-L5650 , MFC- L5700 / MFC-L5800 / MFC- L5850 / MFC-L5900 / MFC- L6700 / MFC-L6750 /

Cena brutto	86,09 zł
Cena netto	69,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-DUP-5261
Kod producenta	DUP-5261
Kod producenta oryginalny	D008AE001-WD , D00V9P001-WD

Opis produktu

WAŁEK DOCISKOWY FUSERA , WAŁEK DOCISKOWY GRZAŁKI , ROLKA DOCISKOWA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO DRUKAREK BROTHER Z SERII HL-5580 / HL-5585 / HL-5590 / HL-5595 / HL-L5000 / HL-L5100 / HL-L5102 / HL-L5200 / HL-L5202 / HL-L6200 / HL-L6202 / HL-L6250 / HL-L6300 / HL-L6400 / HL-L6402, DCP-L5500 / L5600 / L5650 , MFC-L5700 / L5800 / L5850 / L5900 / L6700 / L6750 / L6800 / L6900

UWAGA: Wymień jeśli gumowy wałek / rolka dociskowa jest uszkodzona i występuje problem z prawidłowym oraz równomiernym wydrukiem.

Każdy wałek / rolka dociskowa zapakowana jest w twarde fabryczne pudełko.

Nasze wałki / rolki dociskowe pakowane są bezpiecznie w karton a nie koperty bąbelkowe jak ma to często miejsce na portalach aukcyjnych.

- Jakość
- Faktura VAT
- Gwarancja
- Bezpieczne pakowanie
- Szybka wysyłka z naszego magazynu w Polsce

-
- **Towar sprawdzony od wielu lat w profesjonalnych serwisach**

które od ponad 15 lat kupują u nas Części do drukarek, kopiarek, skanerów, ploterów, tonery i tusze.

- **Zapytaj również o inne produkty -> email: sklep@drukparts.pl**

Wymień część z naszej oferty i zapomnij o problemie ze swoim urządzeniem