

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 12:09

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/walek-dociskowy-fusera-rolka-dociskowa-do-regeneracji-zespołu-grzejnego-do-wszystkich-drukarek-z-serii-hp-color-laserjet-m377-m452-m454-m477-p-2354.html>



WAŁEK DOCISKOWY FUSERA , ROLKA DOCISKOWA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII HP Color LaserJet M377 / M452 / M454 / M477 /

Cena brutto	110,69 zł
Cena netto	89,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-WD- RM2-6435 , WD- RM2-6436
Kod producenta	WD-RM2-6435 , WD- RM2-6436
Kod EAN	WD-RM2-6435 , WD- RM2-6436

Opis produktu

WAŁEK DOCISKOWY FUSERA , ROLKA DOCISKOWA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII HP Color LaserJet M377 / M452 / M454 / M477 / M479 - RM2-6435 , RM2-6436

UWAGA: Przed zakupem należy sprawdzić dokładnie wszystkie podzespoły w zespole grzejnym

UWAGA > ZE WZGLĘDU NA PROBLEMATYCZNOŚĆ W REGENERACJI TYCH MODELI FUSERÓW ORAZ ICH DZIAŁANIA TOWAR NIE PODLEGA GWARANCJI
> OTRZYMUJĄ PAŃSTWO FABRYCZNIE NOWY WAŁEK DOCISKOWY Z UZNANEJ FABRYKI NA KTÓRY NIE UDZIELAMY GWARANCJI
>WYMIANA CZĘŚCI FUSERA DO TYCH MODELI HP NA WŁASNE RYZYKO