

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/walek-dociskowy-rolka-dociskowa-do-regeneracji-zespolu-grzejnego-do-drukarek-hp-laserjet-1160-1320-3390-3392-p2014-p2015-m2727-canon-l-p-31.html>



## WAŁEK DOCISKOWY , ROLKA DOCISKOWA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO DRUKAREK HP LASERJET 1160 / 1320 / 3390 / 3392 / P2014 / P2015 / M2727, CANON L

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>46,46 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>37,77 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>DRUKPARTS-RC1-3630</b> |
| Kod producenta   | <b>RC1-3630</b>           |
| Kod EAN          | <b>RC1-3630</b>           |

### Opis produktu

**WAŁEK DOCISKOWY , ROLKA DOCISKOWA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO DRUKAREK HP LASERJET 1160 / 1320 / 3390 / 3392 / P2014 / P2015 / M2727, CANON LBP3300 / LBP3360 --> POSTAW NA JAKOŚĆ**

**FV**

**JAKOŚĆ**

#### **ZALECANA WYMIANA Z ORYGINALNYMI PANEWKAMI**

---> <http://www.drukparts.pl/index.php?p86.panewki-walka-dociskowego-bushing-pressure-roller-do-drukarek-hp-laserjet-1160-1320-p2014-p2015-2400-2420-2430-3390-3392-p3005-m2727-m3027-m3035-rc1-3609-rc1-3610>