

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 08:02

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/walek-dociskowy-rolka-dociskowa-do-regeneracji-zespolu-grzejnego-do-wszystkich-drukarek-z-serii-hp-laser-jet-p2035-p2055-m401-m425-wd-rm1-64-p-39.html>



## WAŁEK DOCISKOWY , ROLKA DOCISKOWA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII HP LASER JET P2035 / P2055 / M401 / M425 - WD- RM1-64

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>40,59 zł</b>                                      |
| Cena netto       | <b>33,00 zł</b>                                      |
| Numer katalogowy | <b>DRUKPARTS-WD-<br/>RM1-6406 , WD-<br/>RM1-9189</b> |
| Kod producenta   | <b>WD-RM1-6406 , WD-<br/>RM1-9189</b>                |
| Kod EAN          | <b>WD-RM1-6406 , WD-<br/>RM1-9189</b>                |

### Opis produktu

**WAŁEK DOCISKOWY , ROLKA DOCISKOWA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII HP LASER JET P2035 / P2055 / M401 / M425 - WD-RM1-6406 , WD-RM1-9189**

**WYSYŁKA EXPRESS**

**JAKOŚĆ**

**FV**

**ZAŁECANA WYMIANA Z NOWYMI PANEWKAMI WAŁKA DOCISKOWEGO**

--> <https://drukparts.pl/p106,panewki-tulejki-bushingi-walka-dociskowego-fusera-do-drukarek-hp-laser-jet-p2035-p2055-m401-m425-za.html>

