

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/walek-grzejny-rolka-grzejna-fusera-do-drukarek-brother-hl-l8260-hl-l8360-hl-l9310-mfc-l8600-mfc-l8610-mfc-l8690-mfc-l8900-mfc-l9570-p-2494.html>



WAŁEK GRZEJNY , ROLKA GRZEJNA FUSERA DO DRUKAREK BROTHER HL-L8260 , HL-L8360 , HL-L9310 , MFC-L8600 , MFC-L8610 , MFC-L8690 , MFC-L8900 , MFC-L9570 ,

Cena brutto	83,36 zł
Cena netto	67,77 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-5591
Kod EAN	D00C55001 , D01CED001

Opis produktu

WAŁEK GRZEJNY , ROLKA GRZEJNA DO REGENERACJI ZESPOŁU GRZEJNEGO DO WSZYSTKICH DRUKAREK Z SERII BROTHER HL-L8260 , HL-L8360 , HL-L9310 , MFC-L8600 , MFC-L8610 , MFC-L8690 , MFC-L8900 , MFC-L9570 , DCP-L8410 - D00C55001 , D01CED001

UWAGA --> ZALECANA WYMIANA I ZAKUP RAZEM Z CZĘŚCIAMI W LINKACH PONIŻEJ

<https://drukparts.pl/p6462.walek-dociskowy-rolka-dociskowa-fusera-do-drukarek-brother-hl-l8260-hl-l8360-hl-l9310-mfc-l8600-mfc.html>

<https://drukparts.pl/p217761.rolka-komplet-rolek-rolki-czyszczace-zespolu-grzejnego-do-drukarek-brother-dcp-9015-dcp-9017-dcp.html>

- Jakość
- Faktura VAT
- Bezpieczne pakowanie
- Szybka wysyłka z naszego magazynu w Polsce
- Towar sprawdzony od wielu lat w profesjonalnych serwisach
- Zapytaj również o inne produkty -> email: sklep@drukparts.pl

które od ponad 15 lat kupują u nas Części do drukarek, kopiarek, skanerów, ploterów, tonery i tusze.

Wymień część z naszej oferty i zapomnij o problemie ze swoim urządzeniem

