

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/wyslka-express-pojemnik-na-tusz-pochlaniacz-tuszu-ink-pad-maintenance-box-do-drukarek-epson-xp-405-xp-415-xp-422-xp-425-sx230-sx235-sx430-p-5692.html>

L110/L111/L130/L132/L210/L211/L220/L300
L301/L303/L310/L350/L351/L353/L355/L358
L360/L362/L363/L365/L366/L368/L380/L383
L385/L405/L455/L485/XPP220/XP225/XP235
XP240/XP245/XP247/XP442/XP340/XP420
XP445/XP320/XP330/XP335/XP342/XP355
XP430/XP432/XP434 ETC...



WYSYŁKA EXPRESS -> POJEMNIK NA TUSZ , POCHŁANIACZ TUSZU , INK PAD , MAINTENANCE BOX DO DRUKAREK EPSON XP-405 XP-415 XP-422 XP-425 / SX230 SX235 SX430

Cena brutto	27,06 zł
Cena netto	22,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS- DUP-218772
Kod producenta	DUP-218772
Kod EAN	1577649 , 1627961
Kod producenta oryginalny	1577649 , 1627961

Opis produktu

POLECAMY TUSZE - linki do zakupu poniżej

<https://drukparts.pl/p218717.promocja-tusze-do-epson-664-komplet-zestaw-tuszy-664-do-drukarek-epson-l100-l110-l120-l130-l132.html>

<https://drukparts.pl/p216334.oryginalne-tusze-epson-664-komplet-tuszy-664-do-drukarek-epson-l100-l110-l120-l130-l132-l200-l210.html>

UWAGA: Wymień ten pojemnik na tusz jeśli Twoja drukarka EPSON pokazuje komunikaty:

Błąd E-11 / Error E-11

Skończył się czas żywotności poduszki tuszu drukarki.

Okres eksploatacji poduszek wchłaniających tusz dobiega końca. Błąd przepełnienia licznika absorbera

The ink pad needs service

Brak wymiany pojemnika na tusz może spowodować zalanie i trwałe uszkodzenie drukarki.

U nas kupujesz 100 % nowy Pojemnik na tusz (zamiennik) do drukarek EPSON w polskiej firmie specjalizującej się w sprzedaży części serwisowych.

Towar sprawdzony od wielu lat w profesjonalnych serwisach które od ponad 15 lat kupują u nas Części do drukarek, kopiarek, skanerów, ploterów, tonery i tusze.

Wymień część z naszej oferty i zapomnij o problemie ze swoim urządzeniem

Cena za 1 szt.

UWAGA: Po wymianie pochłaniacza tuszu należy zresetować licznik w drukarce programem serwisowym **WICRESET.PL**

