

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 09:45

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/wyslka-express-t04d1-t04d100-oryginalny-maintenance-box-pojemnik-na-tusz-do-drukarek-epson-m3180-m3170-m3140-m3100-m2170-m2140-m2100-m1190-p-5654.html>



WYSYŁKA EXPRESS
-->T04D1 / T04D100 ->
ORYGINALNY
MAINTENANCE BOX ,
POJEMNIK NA TUSZ DO
DRUKAREK EPSON M3180
M3170 M3140 M3100
M2170 M2140 M2100
M1190

Cena brutto	49,19 zł
Cena netto	39,99 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-DUP-218674
Kod producenta	DUP-218674
Kod EAN	C13T04D100 / T04D100
Kod producenta oryginalny	T04D1 / C13T04D100 / T04D100

Opis produktu

-
- Epson EcoTank ET-2700
 - Epson EcoTank ET-2750
 - Epson EcoTank ET-2751
 - Epson EcoTank ET-2756
 - Epson EcoTank ET-3700
 - Epson EcoTank ET-3750
 - Epson EcoTank ET-4750
 - Epson EcoTank M1140
 - Epson EcoTank M1170
 - Epson EcoTank M1180
 - Epson EcoTank M1190
 - Epson EcoTank M2100
 - Epson EcoTank M2140
 - Epson EcoTank M2170
 - Epson EcoTank M3100
 - Epson EcoTank M3140
 - Epson EcoTank M3170
 - Epson EcoTank M3180
 - Epson Expression Home XP5100
 - Epson Expression Home XP5105
 - Epson Expression Home XP5115
 - Epson WorkForce WF-2800 Series
 - Epson WorkForce WF-2860
 - Epson WorkForce WF-2865
 - Epson L4150 - **Wymaga kasowania licznika w drukarce programem WICRESET**
 - Epson L4160 - **Wymaga kasowania licznika w drukarce programem WICRESET**
 - Epson L6160
 - Epson L6170
 - Epson L6190
 - Epson L6260
 - Epson L6270
 - Epson L6460
 - Epson L6490
 - Epson L14150

Wymiana pojemnika na zużyty atrament Epson (Maintenance BOX)

W trakcie użytkowania, drukarka co pewien czas czyści głowicę.

Zużyty atrament jest zbierany właśnie w pojemniku na tusz

Częstotliwość wymiany pojemnika, zależy od ilości drukowania.

--> Wymień gdy Twoja drukarka pokazuje komunikat Replace Maintenance box T04D1 / Wymień pojemnik na zużyty tusz T04D1

Wymiana modułu konserwacyjnego

Podczas drukowania, jeśli drukowanie nie przebiega poprawnie, wymiana jest skończona, ponieważ w tym momencie nie można już drukować. Gdy pojemność pojemnika na atrament jest niska, należy wykonać drukowanie testu, aby sprawdzić drukowanie materiałów. Jeśli nie udało się wydrukować, jest to element, który może być wymieniony przez użytkownika.