

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/zapchana-glowica-udroznienie-czyszczenie-glowicy-zestaw-czyszczacy-udrazniajacy-mocny-plyn-1l-komplet-do-czyszczenia-udrazniania-glow-p-5234.html>



ZAPCHANA GŁOWICA -> UDROŻNIENIE / CZYSZCZENIE GŁOWICY -> ZESTAW CZYSZCZĄCY / UDRAŻNIAJĄCY + MOCNY PŁYN 1L , KOMPLET DO CZYSZCZENIA / UDRAŻNIANIA GŁÓW

Cena brutto	55,35 zł
Cena netto	45,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-218509

Opis produktu

**UDROŻNIENIE / CZYSZCZENIE GŁOWICY EPSON , HP , CANON --> ZESTAW CZYSZCZĄCY / UDRAŻNIAJĄCY ,
KOMPLET DO CZYSZCZENIA / UDRAŻNIANIA GŁÓWIC ATRAMENTOWYCH EPSON / HP / CANON / BROTHER**

**--> CENA ZA KOMPLET DO CZYSZCZENIA / UDRAŻNIANIA GŁÓWIC ATRAMENTOWYCH EPSON / HP / CANON /
BROTHER**

Uniwersalny zestaw do udrażniania / czyszczenia głowic drukujących

+

1 litr wysokiej jakości dedykowanego płynu udrażniającego (wystarczy na cztery drukarki)

+

Komplet rękawic serwisowych

Przykładowe zastosowania

Do głowic Epson - Nie wymaga demontażu głowicy (należy pamiętać o ręczniku papierowym pod spód głowicy aby aplikowany płyn nie zalał urządzenia)

Seria drukarek HP Officejet pro na tusze

- 963
- 951
- 950
- 953
- 932
- 933

Modele takie jak HP Officejet 6100 6600 6700 8100 8600 8610 8620 8625 8210 8218 8710 8715 8720 8725 8730 8740 7740 7720 7710

Seria drukarek HP Photosmart / Officejet / Adventage / Deskjet na tusze:

- 364
- 920
- 650 651
- 655
- 934 935
- 903
- 912

Seria drukarek Canon Pixma na tusze:

- PGI-5 CLI-8
- PGI-520 CLI-521
- PGI-525 CLI-526
- PGI-550 CLI-551
- PGI-570 CLI-571
- PGI-580 CLI-581

Seria PRO-10 / Pro-100

- CLI-42
- CLI-72

Seria mobilnych drukarek Canon Pixma na tusze:

- PGI-35 / CLI-36

Seria drukarek Canon Maxify na tusze:

- PGI-1500 CLI-1500
- PGI-2500 CLI-2500

Seria drukarek Brother o slotach podobnych do zdjęcia

Powodzenie udrożnienia głowicy w głównej mierze zależy od płynu

Płyn który dodajemy to wysokiej jakości oryginalny produkt przeznaczony do rozpuszczania tuszu.
Jest to produkt chemiczny w oryginalnej butelce.

UWAGA:

Przy bardzo mocnych zaschniętych / zatkanych głowicach udrażnianie może nie przynieść efektu

Procedurę należy powtarzać i aplikować z umiarkowaną siłą

Jeśli udrażnianie nie przynosi efektu można zwiększyć użycie siły przy wtlaczaniu.

Głowica to delikatny element więc istnieje niewielkie ryzyko jej uszkodzenia.