

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 03:32

Link do produktu: <https://biuroparts.pl/zespol-grzejny-fuser-unit-do-drukarek-brother-hl-2130-2220-2230-2240-2242-2250-2270-2280-dcp-7055-7057-7060-7065-7070-mfc-p-3192.html>



ZESPÓŁ GRZEJNY , FUSER UNIT DO DRUKAREK BROTHER HL 2130 / 2220 / 2230 / 2240 / 2242 / 2250 / 2270 / 2280 , DCP 7055 / 7057 / 7060 / 7065 / 7070 , MFC

Cena brutto	367,77 zł
Cena netto	299,00 zł
Numer katalogowy	DRUKPARTS-LY3704001 , LY2488001
Kod producenta	LY3704001 , LY2488001
Kod EAN	LY3704001 , LY2488001

Opis produktu

ZESPÓŁ GRZEJNY , FUSER UNIT DO DRUKAREK BROTHER HL 2130 / 2220 / 2230 / 2240 / 2242 / 2250 / 2270 / 2280 , DCP 7055 / 7057 / 7060 / 7065 / 7070 , MFC 7360 / 7362 / 7460 / 7470 / 7860

WYMIENIĆ JEŚLI TWOJA DRUKARKA MA PROBLEM Z PRAWIDŁOWYM WYDRUKIEM